

# Uw logo hier

Documentnummer

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Datum

**Inspectie rapportage Noodverlichting**

Inleiding noodverlichting .....	3
Gegevens inspectie / Uitvoerende .....	4
Eindconclusie .....	5
Afwijkingen van de norm .....	6
Noodverlichting - <locatie>. ....	8


## Inleiding

In dit rapport zijn de bevindingen vermeld van het onderhoud aan de noodverlichtingsinstallatie zoals omschreven in het algemene deel van dit rapport. De inspectie is uitgevoerd conform ISSO 79 publicatie.

Goed onderhoud aan de noodverlichtingsinstallatie garandeert een optimale werking van de installatie, minimaliseert de kans op onverwachte storingen en zorgt voor een langere levensduur.

Met een rapport van een goedgekeurde noodverlichtingsinstallatie is het vermoeden van overeenstemming met het bouwbesluit en Arboregelgeving (zorgplicht) voor wat betreft de functionaliteit en veiligheid van de betrokken installatie(s) aantoonbaar gemaakt.

## Noodverlichting



**Gegevens van de inspectie**

---

Inspectie referentie &lt;Inspectie referentie&gt; versie:1

Naam

Adres

Postcode / Plaats

**Gegevens van het bedrijf die de inspectie heeft uitgevoerd**

---

Bedrijfsnaam

Adres

Postcode / Plaats

Telefoon / Mobiel

**Gegevens van de opdrachtgever**

---

In opdracht van

Contact persoon

Adres

Postcode / Plaats

**Eindconclusie**

Tijdens het uitgevoerde onderhoud is gebleken dat de vereiste documenten ontbraken waaronder:

- Actuele schaaltekeningen van het gebouw waarin de noodverlichting is geprojecteerd.
- Verslagen van eerdere inspecties.-Logboeken eerdere inspecties.Revisie tekeningen zijn voor het onderhoud van essentieel belang omdat op deze tekeningen alle nood-en vluchtroute aanduidingen staan, de ruimtelijke omstandigheden en de groepsnummers waarop de betreffende armaturen zijn aangesloten. Naast het geactualiseerde logboek zijn dit de belangrijkste documenten voor het beheer van de noodverlichtingsinstallatie.

xxxx adviseert een ontwerp/advies uit te mogen brengen conform regelgeving noodverlichting om bovenstaande op orde te krijgen. leeftijd accu,s overschreden. de led armaturen halen hun autonomie tijd de TL8 armaturen niet. 1 defect armatuur en 1 defecte accu. pictogrammen voldoen niet aan de huidige norm wel aan de oude norm.

Wij vertrouwen erop dat wij met dit rapport de inspectie naar tevredenheid hebben afgesloten en u voldoende informatie te hebben verschaft.

Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn met betrekking tot dit rapport, dan horen wij dat graag.

Aldus opgesteld te

Datum

Naam inspecteur

Handtekening

Dit rapport mag slechts in zijn geheel zonder enige toevoegingen of weglatingen gepubliceerd worden. Voor afwijkingen van deze voorwaarden of voor publicatie in vertaling is schriftelijk toestemming vereist van xxxxx BV.

Onafhankelijk van de inhoud van dit rapport aanvaardt voornoemd bedrijf geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de installatie.

**Inspectieresultaten**

**De noodverlichting installatie of delen daarvan zoals omschreven in de onderstaande tabel wijken af van de norm en dienen hersteld te worden.**

**Unit: 0.01**

levensduur van 4 jaar accu overschreden. autonomie tijd 60 minuten wordt gehaald maar niet gegarandeerd voor nieuw jaar i.v.m leeftijd accu,s

**Unit: 0.02**

Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu is ouder 7 jaar.

**Unit: 0.03**

levensduur van 4 jaar accu overschreden. autonomie tijd 60 minuten wordt gehaald maar niet gegarandeerd voor nieuw jaar i.v.m leeftijd accu,s

**Unit: 0.04**

Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu is ouder 7 jaar.

**Unit: 0.05**

levensduur van 4 jaar accu overschreden. autonomie tijd 60 minuten wordt gehaald maar niet gegarandeerd voor nieuw jaar i.v.m leeftijd accu,s

**Unit: 0.06**

Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu is ouder 7 jaar.

**Unit: 0.07**

levensduur van 4 jaar accu overschreden. autonomie tijd 60 minuten wordt gehaald maar niet gegarandeerd voor nieuw jaar i.v.m leeftijd accu,s

**Unit: 0.08**

levensduur van 4 jaar accu overschreden. autonomie tijd 60 minuten wordt gehaald maar niet gegarandeerd voor nieuw jaar i.v.m leeftijd accu,s

**Unit: 0.09**

levensduur van 4 jaar accu overschreden. autonomie tijd 60 minuten wordt gehaald maar niet gegarandeerd voor nieuw jaar i.v.m leeftijd accu,s

**Unit: 0.10**

Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu is ouder 7 jaar.

**Unit: 0.11**

Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu is ouder 7 jaar.

**Unit: 0.12**

levensduur van 4 jaar accu overschreden. autonomie tijd 60 minuten wordt gehaald maar niet gegarandeerd voor nieuw jaar i.v.m leeftijd accu,s

**Unit: 0.13**

levensduur van 4 jaar accu overschreden. autonomie tijd 60 minuten wordt gehaald maar niet gegarandeerd voor nieuw jaar i.v.m leeftijd accu,s

**Unit: 0.14**

Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu is ouder 7 jaar.

**Unit: 0.15**

Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu is ouder 7 jaar.

**Unit: 0.16**

levensduur van 4 jaar accu overschreden. autonomie tijd 60 minuten wordt gehaald maar niet gegarandeerd voor nieuw jaar i.v.m leeftijd accu,s

**Unit: 0.17**

levensduur van 4 jaar accu overschreden. autonomie tijd 60 minuten wordt gehaald maar niet gegarandeerd voor nieuw jaar i.v.m leeftijd accu,s

**Unit: 0.18**

levensduur van 4 jaar accu overschreden. autonomietijd tijd 60 minuten wordt gehaald maar geen garantie voor nieuwe jaar i.v.m leeftijd accu.

**Unit: 0.19**

Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu is ouder 7 jaar.

**Unit: 0.20**

Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu is ouder 7 jaar.

**Unit: 0.21**

levensduur van 4 jaar accu overschreden. autonomie tijd 60 minuten wordt gehaald maar niet gegarandeerd voor nieuw jaar i.v.m leeftijd accu,s

**Unit: 0.22**

Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu is ouder 7 jaar.

**Unit: 0.23**

Armatuur functioneerde niet in nood

**Unit2: 0.23**

Accu defect. schakelt maar gaat gelijk uit.

**Unit: 0.24**

Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu is ouder 7 jaar.

**Unit2: 0.25**

Armatuur functioneerde niet in nood.schakelt niet over. intern defect.

**Unit: 0.25**

levensduur van 4 jaar accu overschreden.

**Unit: 0.26**

levensduur van 4 jaar accu overschreden. autonomie tijd 60 minuten wordt gehaald maar niet gegarandeerd voor nieuw jaar i.v.m leeftijd accu,s

**Unit: 0.27**

levensduur van 4 jaar accu overschreden. autonomie tijd 60 minuten wordt gehaald maar niet gegarandeerd voor nieuw jaar i.v.m leeftijd accu,s

**Unit: 0.28**

Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu is ouder 7 jaar.

**Unit: 0.29**

Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu is ouder 7 jaar.

**Unit: 0.30**

Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu 7 jaar oud.

**Unit: 0.31**

Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu 7 jaar oud.



**Installatie**

Installatie type : Decentraalsysteem

Componenten - vluchtrouteverlichting

- vluchtrouteaanduiding (pictogrammen)

Normen : NEN 1010,ISSO 79

**Uitgevoerde checks**

#1 - Controle armatuur op uit &amp; inwendige beschadigingen

#2 - Controle algehele werking, incl noodvoorziening

#3 - Controle pictogram: type, plaats, en staat

#4 - Controle lichtbron (indien noodzakelijk vervangen)

#5 - Controle accu: staat en leeftijd

#	Etage	Ruimte	Fabrikant / Type	#1	#2	#3	#4	#5
0.01	BG	entree	Van Lien / OLN-1/ZT/LED	✓	✓	✓	✓	✗
0.02	BG	garderobe	Blessing / BLZ 5020	✓	✓	✓	✓	✗
0.03	BG	entree	Van Lien / OLN-1/ZT/LED	✓	✓	✓	✓	✗
0.04	BG	museum	Blessing / BLZ 2010	✓	✓	✓	✓	✗
0.05	BG	Film zaal 1	Van Lien / OLN-1/ZT/LED	✓	✓	✓	✓	✗
0.06	BG	Film zaal 1	Blessing / BLZ 2010	✓	✓	✓	✓	✗
0.07	BG	Film zaal 1	Van Lien / OLN-1/ZT/LED	✓	✓	✓	✓	✗
0.08	BG	museum	Van Lien / OLN-1/ZT/LED	✓	✓	✓	✓	✗
0.09	BG	Film zaal	Van Lien / OLN-1/ZT/LED	✓	✓	✓	✓	✗
0.10	BG	Film zaal	Blessing / BLZ 2010	✓	✓	✓	✓	✗
0.11	BG	Film zaal	Blessing / BLZ 2010	✓	✓	✓	✓	✗
0.12	BG	Film zaal	Van Lien / OLN-1/ZT/LED	✓	✓	✓	✓	✗
0.13	BG	Film zaal opslag	Van Lien / OLN-1/ZT/LED	✓	✓	✓	✓	✗
0.14	BG	museum	Blessing / BLZ 5020	✓	✓	✓	✓	✗
0.15	BG	restaurant	Blessing / BLZ 2010	✓	✓	✓	✓	✗
0.16	BG	restaurant	Van Lien / OLN-1/ZT/LED	✓	✓	✓	✓	✗
0.17	BG	restaurant	Van Lien / OLN-1/ZT/LED	✓	✓	✓	✓	✗
0.18	BG	opslag restaurant	Van Lien / OLN-1/ZT/LED	✓	✓	✓	✓	✗
0.19	BG	museum	Blessing / BLZ 5020	✓	✓	✓	✓	✗
0.20	BG	museum	Blessing / BLZ 5020	✓	✓	✓	✓	✗
0.21	BG	museum	Van Lien / OLN-1/ZT/LED	✓	✓	✓	✓	✗
0.22	BG	museum	Blessing / BLZ 5020	✓	✓	✓	✓	✗
0.23	BG	museum	Blessing / BLZ 5020	✓	✗	✓	✓	✗
0.24	BG	Vergaderruimte	Van Lien / OLN-1	✓	✓	✓	✓	✗
0.25	BG	Vergaderruimte	Van Lien / IL-1	✓	✗	✓	✓	✗
0.26	BG	museum	Van Lien / OLN-1/ZT/LED	✓	✓	✓	✓	✗
0.27	BG	museum	Van Lien / OLN-1/ZT/LED	✓	✓	✓	✓	✗
0.28	BG	museum	Blessing / BLZ 5020	✓	✓	✓	✓	✗

0.29	BG	museum	Blessing / BLZ 5020					
0.30	BG	Opslag	Van Lien / OLN-1					
0.31	BG	CV-ruimte	Van Lien / OLN-1					